

Bericht: Injektorwechsel bei einem V6-TDI BKS

Beitrag von „rinker250“ vom 24. September 2012 um 22:32

Danke für das Bericht,

Ich habe eine Frage.

Ich habe auch einen Touareg, 3.0 tdi, 06/05, 268000 km. Jetzt wollte ich Injektoren wechseln. Das Injektor-Teil soll 059130277BD oder 059130277AH sein.

Ich glaube Sie haben 059130277AN gebraucht. So sind die neuen Injektoren abwärts kompatibel. (EU 5 ---->EU 4) und gibt das keine Probleme mit Motorsteuergerät?

<http://www.motor-talk.de/forum/injektor...d-t3517281.html>

"Habe so im Hinterkopf das alle FL Modelle ja auch EU5 sind und nicht mehr EU4. Dieser kleine feine Unterschied schlägt sich meines Wissens nach auch in dem IMA Code für die Nullmengenkalibrierung nieder was dazu für das ein EU5 Injektor nicht ohne weiteres an ein EU4 Motorsteuergerät angepasst werden kann das dieses den Code gar nicht annehmen würde."

mit freundlichen Grüßen,

Ronald

(aus Holland, so entschuldigung für mein Deutsch)