

Turbolader

Beitrag von „Baluu“ vom 27. September 2012 um 15:43

Hallo N2k1,

habe jetzt genau das gleiche Problem, laut dem 😊 soll die Drosselklappe defekt sein und er hat sie auf Garantie getauscht, woher aber das Öl auf dem Turbodruckschlauch kommt ist mir schleierhaft, was it denn bei Dir endgültig herausgekommen?

Gruß Baluu