

Zeitweise kein Schub

Beitrag von „Acopaco“ vom 29. September 2012 um 19:55

Das gleiche Problem hatte ich auch und jetzt geht garkein schub mehr und es raucht hinten raus aus dem auspuff. Wollte mich gleich nach dem urlaub drum kümmern. Doch jetzt ist die komplette elektronik ausgefallen. Bekomm nicht mal den schlüssel mehr raus. Kann das echt mit den Turbolader an der batterie liegen ?