

# **Batterieproblem Startproblem V10TDI**

**Beitrag von „t-ray“ vom 1. Oktober 2012 um 17:35**

Das komische ist ja, dass der Touareg gar nichts mehr macht, da wird sicher auch diese Notstartprozedur nicht mehr funktionieren.

Aber sag mal, hat der V10 nicht auch ne Hauptsicherung?

Beim R5 ist meiner Erinnerung nach unter dem Fahrersitz, wo ja bei dem die Hauptbatterie sitzt eine Hauptsicherung verbaut. Wenn die rausgehauen ist, dann wird sicher die ganze Stromversorgung futsch sein und das würde sich plausibel anhören. Die Frage ist natürlich, wo diese bei dem V10 dann sitzt.

Oder war der ADAC-Mensch schon da und hatte Erfolg?