

# Vibration Touareg II Lenkrad / Fahrzeug

Beitrag von „T-Bone Shifter“ vom 4. Oktober 2012 um 17:50

## [Zitat von SOA](#)

Die großen Räder sind auch immer etwas empfindlich hinsichtlich Flatspot. Das äußert sich dann anschließend durch Vibrationen und Drehschwingungen. So etwas ist auf jeden Fall häufig die Erklärung für solche sich selbst lösenden Probleme.

Hi!

Nicht nur bei großen Rädern! Bei unseren 17 Zöllern war es auch der Fall. Der Wagen stand für vier Wochen als ich in Übersee war und als ich zurückkam vibrierte das Lenkrad genau wie beschrieben. Nachdem ich wieder ne Woche und gut 500 km gefahren bin war alles wieder ok.

LG  
Manu