

AFS Problem

Beitrag von „hengning“ vom 9. Oktober 2012 um 00:04

Ich habe das AFS-Problem mit dem ersten Modul (das unten am Scheinwerfergehäuse verbaut ist) vom ebay nicht in den Griff bekommen. Das schien auch im Eimer zu sein. Es ließ sich nicht codieren und tauchte auch nicht mit seiner Teilenummer in der Software auf.

Kurz drauf hatte ich aber Glück mit einem noch nie eingebauten Modul aus der Bucht für 5,50 €.

Eingebaut, tauchte auch prompt in der Software mit der richtigen Nummer auf, einmal quasi angelernt (1x Licht links rechts oben unten usw.) und seit dem funzt es.

Hatte letzte Woche wieder während der Fahrt ein AFS-Problem. Das war allerdings bei der nächsten Fahrt glücklicherweise, bis jetzt, wieder verschwunden.