

Zieht nach rechts

Beitrag von „TregElke“ vom 9. Oktober 2012 um 20:25

[Zitat von Arndt](#)

Ja natürlich! Das sollte eine gescheite Werkstatt aber prüfen bevor sie an die Einstellarbeiten geht.

Notfalls die Spur ganz leicht negativ einstellen lassen. Serie ist eine leichte Plus-Toleranz. Dann läut er wieder gerade aus. Hat bei meinem GP auch geholfen und 100.000 km funktioniert.

Hallo!

Mein Bekannter war heute nochmal bei dem Reifenhändler, der ihm letztens die Spur per 3D einstellte.

Sein Sturz und Spur waren bereits leicht negativ...sagte er mir heute. 🙄