

Navi Aussetzer ...

Beitrag von „Newbug“ vom 22. April 2004 um 19:57

Thema erledigt bei mir !

Nachdem sich die "Taskforce" von VW und Blaupunkt dem Thema angenommen hat, mußte ich meinen Big T. letzte Woche in die Werkstatt geben. Dort tauchten dann sage und schreibe vier Mann von VW und Blaupunkt auf, um den Wagen den ganzen Vormittag durchzumessen.

Als Ergebnis wurde der Anlasser und die Vorglüheinheit ausgetauscht. Diese sollen Spannungsspitzen erzeugt haben, die das Navi beim Booten dann störten und später zu Ausfällen führten. Trotzdem wurde auch das Navi gegen ein Gerät, neuerer Generation ausgetauscht (fragt mich bitte nicht was die anders oder besser können sollen).

Jetzt scheint endlich das Thema vom Tisch zu sein ! Freu freu ...

:p