

Probleme Xenon rechts, Steuergerät defekt?

Beitrag von „DerElektriker“ vom 13. Oktober 2012 um 12:01

Hallo TF,

das Thema hat sich erstmal erledigt.

Nach eigener "Forschung" liegt es nicht am Steuergerät, sondern an den Kontakten zwischen Scheinwerferkassette und Halterung.

Folgende Lösung habe ich gefunden:

Nach dem klassischen "Drauf hauen" hat der Scheinwerfer funktioniert. Ich habe probeweise den Scheinwerfer ausgefahren und wieder reingekurbelt.

Dabei habe ich festgestellt, daß nach dem Festziehen der Xenonbrenner nicht mehr anspringt.

Also habe ich den Verriegelungsmechanismus einen Hauch zurückgedreht, die Mechanik also nur entlastet.

Seitdem funktioniert der Xenon einwandfrei und ohne Probleme.

Am Montag gehts nochmal zum Freundlichen zwecks Klärung, ob da noch Reparaturbedarf besteht oder wie man das Problem evtl. beheben kann.

@Mod: Kann geschlossen werden, denke ich 😊

Gruß

Thilo