



V6 Diesel

Beitrag von „andreas“ vom 8. Januar 2005 um 22:27

Das ist der typische Unterspannungsfehler.
Offensichtlich haben sie in WOB immer
nocht nicht begriffen, das wenn sie dort
den Dicken unabgeschlossen in ihren
Hallen rumstehen lassen, von den Systemen
viel Strom verbraucht wird. 

Fahre ihn morgen noch mal ordentlich
spazieren, bei mir trat danach der Fehler
nicht mehr auf, war aber natürlich noch
im Fehlerspeicher drin. Du musst also
auf jeden Fall in die Werkstatt und den
Fehler löschen lassen. 

Gruß
andreas