

ABS- ESP-Symbol leuchtet und "STOP Bremsenfehler anhalten"

Beitrag von „Superplus“ vom 15. Oktober 2012 um 23:00

Hallo, ich bin neu hier im Forum und habe keine passend Antwort für mein Riesen Problem gefunden, kann mir vielleicht jemand helfen, wäre nett von Euch denn es ist eine unendliche Geschichte....Fehler Hydraulik Abs wurde ausgelesen mit Diagnose Gerät..daraufhin habe ich ein aufbereitetes Steuergerät mit Hydraulikeinheit bei Rickim Kfz Deutschland gekauft und einbauen lasse. Nach einbau wurde mit Diagnosegerät alles abgestimmt.....Leider sind alle Fehlermeldungen noch immer da. Habt Ihr einen Tip für mich was das jetzt noch sein könnte, bis jetzt schon 650,- umsonst ausgegeben. Tuareg V10 Baujahr 2003, danke!