

# RNS 510, probleme mit dem SD Kartenslot.

Beitrag von „Humvee“ vom 16. Oktober 2012 um 22:23

Hallo,

dein RNS hat vermutlich vom Bj einen alten Softwarestand, wahrscheinlich so FW 900 oder ähnlich.

Mit dieser Software erkennt das RNS nur SD-Karten bis 2GB.

Frag deinen 😊 nach einem Firmware-Update auf FW 1300, dann erkennt das RNS auch Karten bis 32GB.