

RNS 510, probleme mit dem SD Kartenslot.

Beitrag von „nikon-user“ vom 22. Oktober 2012 um 13:14

[Zitat von Humvee](#)

Hallo,

die Version die du nennst, ist die Fahrzeug-Diagnose-Software vom PC, und nicht die Firmware-Version vom RNS.

Und nein, über Aux geht nix zum Kopieren auf die Festplatte.

Danke für die Info. Ich habe extra den VW Mitarbeiter gebeten mir die aktuelle Version zu nennen. Der er selbst meinte, dass vielleicht mit einem Update der Fehler behoben werden kann. Doch welches die neueste Version ist, kann er nur über VW selbst abfragen und nicht irgendwo im Netz nachlesen.

Darauf hin hat er mir den Ausdruck gegeben und gesagt mein Softwarestand wäre der besagte.

Vielleicht hilft der Ausdruck im http://www.nikon-user.de/x/jpg/RNS510_Auslesen.jpgAnhang [\(hier etwas grösser\)](#)

Wenn nicht, muss ich halt wieder zum Händler.

Und dass das mit AUX nicht geht, find ich blöd.