

V10 ruckelt bei Beschleunigung unter Last ab ca. 1500 min-1

Beitrag von „dieseldriver“ vom 22. Oktober 2012 um 20:15

Hallo T-Freunde!!

ich habe am Samstag den Kraftstofffilter gewechselt und siehe da - das lästige Ruckeln ist weg. Vielen Dank an Aleyuz für den Tipp!! Ich bin jetzt am Rätseln wie der Filter nach knappen 30 tkm zu sein kann. 😞 Oder hat man den bei der 60tkm Inspektion nicht gewechselt?! 😞

Gruß Dieter