

Luftfederung defekt...

Beitrag von „juma“ vom 22. Oktober 2012 um 22:04

Servus,

[Zitat von Humvee](#)

[...] ich vermute jetzt, das es das gleich neben der Sicherung ist. [...]

nein, siehe Beitrag 112 ([KLICK](#)) 🤔

Genauer kann man es im SSP_298_Touareg_I_Elektrische_Anlage, S. 16 erkennen. Aus Gründen des Copyrights leider nicht darstellbar.