

Luftfederung defekt...

Beitrag von „T-Fan“ vom 22. Oktober 2012 um 22:17

Hallo Zusammen,

wenn immer das klebende Relais die Ursache für abrauchende Kompressoren ist, sollten wir uns vllt. mal Gedanken über ein anderes Relais machen da dieses wohl etwas zu klein dimensioniert ist.

Wenn der K. mit 40A abgesichert ist fließen da doch schon einige Ströme und ich vermute mit einem etwas stärkeren Relais wäre der Fehler sicher leicht behoben.

Die gibt es aus verschiedenen Bereichen mit weit über 100A.

zB. dieses:

<http://www.ebay.de/itm/Lastrelais...=item5aeaab803d>

Wenn es der Einbauraum hergibt würde ich es testen.

Gruß Andi