

Scheibenwischer programmieren mit VCDS

Beitrag von „Zed“ vom 24. Oktober 2012 um 09:40

moinsen,

ich habe gestern Abend noch einmal nachgeschaut. Im Steuergerät 09 - Zentralelektrik gibt es an 2 Stellen Codierungen, die geändert werden müssen. Zunächst im BCM 1 muss im Byte 1 Bit 3 deaktiviert werden:

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

und zusätzlich im Subsystem 1 - 7P0 955 119 (bezeichnet den HW und SW-Stand des Bauteils) noch ebenfalls im Byte 1 Bit 3 deaktivieren.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Dann sollte es eigentlich funktionieren.

Kann da mal jemand nachvollziehen?

CU
Götz