

Stop Fahrwerksfehler - Fahrzeug wurde ohne Lock funktion angehoben und stand so 3T

Beitrag von „yetiuhrfalsch“ vom 26. Oktober 2012 um 19:47

Hallo Freunde...

sorry, habe schon alles durchsucht aber leider nichts gefunden das mir weiterhilft. Ich hab bei meinem Dicken die Schwungmasse gewechselt und hab das Fahrzeug dafür natürlich angehoben gehabt. Bevor ich die Schwungmasse ersetzt habe, stand er eine ganze Weile, so das mit der Zeit die druckkammern gelehrt waren und der Wagen sie abgesenkt hatte. Leider hab ich Idiot vergessen beim späteren Anheben die Lock taste zu drücken. Nun ist untenrum alles wieder heil doch leider richtet sich das Fahrzeug nicht mehr aus. Hinten steht er auch etwas höher. Vorne liegt er ganz unten.

Was kann ich tun? Habt Ihr eine Idee ?

Liebe Grüße

Yeti