

Klimabedienteil wie geht das raus ??? TII 7P

Beitrag von „coala“ vom 31. Oktober 2012 um 09:28

Servus,

danach wurde zwar nicht gefragt, trotzdem der Hinweis, dass beim Wiedereinbau der Bedien- und Anzeigeeinheit weder auf die beiden Drehknöpfe, noch das Display Druck ausgeübt werden soll um Beschädigungen zu vermeiden 😊

Grüße
Robert