

Neues FSE Steuergerät & Media-In nachgerüstet - Nur Frust! Hilfe!

Beitrag von „Arndt“ vom 31. Oktober 2012 um 10:48

Hast Du das RNS nachgerüstet? Wie ist Media-In angeschlossen?

Bei meinem ehemaligen T1 GP wurde das RNS 2 DVD auf das RNS 510 aufgerüstet. Dabei war es nötig, dass 2 Kabel am Eingang des CD-Wechslers im Stecker RNS seitig vertauscht wurden. Danach war der Klang wieder einwandfrei.