

Ruckeln bei Beschleunigung unter Last

Beitrag von „Wolf on tour“ vom 1. November 2012 um 08:13

[Zitat von Steffen S.](#)

Hallo zusammen,

ich habe einen Touareg 7L Kong V6 TDI Bj. 06

Ich habe folgendes Problem:

Zwischen 2000 und 3000 u/min fängt mein Touareg 7L ab und zu an mit der Drehzahl zu schwanken.

Grüß Steffen

Hallo Steffen

moin Mitleser / innen

Gleiches Auto, gleiches Problem.

Fahrzeug mit Schaltgetriebe, Tachostand 70.000 KM

Drehzahlschwankungen im 4. und im 5. Gang (nicht im 2.; 3. und nicht im 6.)

Nicht immer, nur sporadisch und nach erster Einschätzung auch nur, wenn der Motor warm ist;

vorher drehe ich die Drehzahl eh nicht hoch.

So bei 2000 bis 2500 U/min und moderater Beschleunigung kommt es hin und wieder mal vor, die Nadel springt um ca. 500 Touren **hoch (kein Abfall der Tourenzahl)**, pendelt sich dann wieder ein und der Wagen läuft ohne Ruckler weiter.

Typischer Vorführeffekt:

bei Probefahrten / Vorführfahrten zeigt sich das Phänomen nicht mehr.

Ist es ein bekanntes Zeichen einer sich allmählich verabschiedende Kupplung? Wie kann das nachgewiesen und geprüft werden?

Oder von VW so gewollt um den Fahrer zu unterhalten? 😏