

Beleuchtung Luftströmer Mitte

Beitrag von „vde“ vom 2. November 2012 um 12:03

Hallo zusammen,

ich habe ein Problem mit der Beleuchtung für die Schalter/Regulierer des Luftströmers in der Mitte von meinen V6, Bj. 2003.

Ich habe bereits das Forum nach Lösungen durchforstet jedoch nichts zu diesem Thema gefunden. Zum Problem:

Die Beleuchtung der Drehschalter des Luftströmers in der Mitte sind beide komplett ausgefallen. Was könnte die Ursache sein (Sicherungs, Masseproblem, etc..)? Wie kann ich die Beleuchtung wieder in Betrieb nehmen, Austausch LED oder ähnliches, ohne die komplette Funktionseinheit austauschen zu müssen.

Der Freundliche hat mir eine Teilenummer, 7L6819727AH code 3X1, gegeben zu einem Preis von "nur" 280 € ohne Montage. Eine andere Möglichkeit gebe es nicht. 😞

Ich kann und will nicht glauben, dass bei einem Ausfall von 2-4 LED Leuchten zu Cent Beträgen komplette Bauteile/Komponenten zu einem Horrenden Preis getauscht werden müssen. 😞

Gibt es keine andere Lösung?

Danke und Grüße

Olaf