

# Lichtmaschine

**Beitrag von „Herbie01“ vom 4. November 2012 um 17:30**

Hallo Rudiman,  
Ladespannung wirklich zu niedrig, sollte 13,8 bis 14,2 sein.

Meines wissens hat die lima keinen Freilauf, ich hänge mal Bilder an, da sieht man die Lima ganz gut.(unten links)  
Bildern sind beim Zahnriemenwechsel entstanden, wenn er bei Dir bald fällig ist, kann man es am besten beides zusammen machen.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Gruß  
Herbie