

Kein Warnton mehr vom MFD

Beitrag von „artosart“ vom 7. November 2012 um 12:43

Hallo,

jetzt habe ich bei meinem Methuaslem (2003er 5T) auch das Problem. Schon einmal die Parkleuchte über Nacht brennen gelassen, gerade noch den Start hinbekommen. Es ist unangenehm beim Aussteigen nicht mehr akustisch gewarnt zu werden.

Hat einer von Euch beiden das Problem lösen können?

Sollte ich mir ein gebrauchtes Kombiinstrument (gibt es über Ebay) zulegen, kann man selbst wechseln, keine Ahnung, wie der Teil ausgebaut wird, keine sichtbaren Schrauben, also werden irgendwo versteckte Klipse sein, die beim Hantieren ev. ausbrechen.

Hat man den Ausbau geschafft, kann man ohne Überbrückung der Elektronik die beiden Stecker abziehen?

Nehme doch an, dass es sich ausschließlich um Displays handelt, also alle Anzeigen dann wieder korrekte Werte zeigen (km Stand etc.)

Jede Hilfestellung oder link hierzu ist willkommen.

Herzlichen Dank,

keep cruising

Gerald