

# Lästiges Problem beim Touareg II mit den elektrisch verstellbaren Sitzen

**Beitrag von „Peter aus Stade“ vom 11. November 2012 um 18:25**

Hallo Peter,

hat sich die Funktion bei Dir denn geändert? Ich lebe leider auch immer noch mit dem Problem. Habe VW vor vier Wochen angemailt, mich beschwert, und um Verbesserung gebeten. Bis jetzt aber trotz Mahnung noch keine Antwort erhalten.

Dabei verstehe ich die Problematik eigentlich nicht, Wenn man die Sitzverstellung nur bei eingeschalteter Zündung betätigen könnte wären wir doch schon eine ganze Ecke weiter. Die paar Mal die man bei eingeschalteter Zündung Aussteigt kann man doch fast vernachlässigen. Eine Schutzkappe wird das Problem auch nur bedingt lösen. Der T ist eben sehr hoch und man rutscht beim Aussteigen raus. So wie bei Mercedes, die Bedienung in der Tür, wäre für den T optimal.

Tschüss

Peter