

Was versteht VW unter Digitalem Radioempfang?

Beitrag von „CLF“ vom 12. November 2012 um 14:52

Hallo,

habe seit einigen Wochen keinen DAB Empfang mehr. Bis Mitte Oktober waren die "meine" Radiosender (1Live und SWR) noch auf DAB zu empfangen, jetzt zeigt sich bei Anwahl nur das Icon mit dem durchgestrichenen Sendemast. Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte. Es handelt sich um das RNS 850 in einem T2 aus 09.2011.

Grüße

CLF