

# **RNS 510, probleme mit dem SD Kartenslot.**

**Beitrag von „packi“ vom 17. November 2012 um 12:21**

Hallo,

habe nach der Garantiezeit jetzt die Software 3810 auf das RNS 510 gespielt, funktioniert sehr gut mit Kartenmaterial V9, ebenfalls ist jetzt eine SD Karte grösser 2 GB ohne Probleme lesbar.

Nur ein kleines Problem habe ich, das Bild der Rückfahrkamera ist nicht mehr so scharf wie vorher und ab und an schaltet die Kamera das Bild nicht auf den Bildschirm, habe aber noch nicht feststellen können, wann und in welchem Zusammenhang die Kamera nicht umschaltet.

Im Forum habe ich zwar gelesen, dass es da Probleme gibt, aber so wie es da beschrieben wurde ist es bei mir nicht fest zustellen. Ist zwar nicht sonderlich schlimm, aber wenn es einwandfrei funktioniert ist es natürlich besser.

Hat jemand da ähnliche Erfahrungen gemacht, wenn ja, gibt es Lösungen?

Danke im Voraus

Grüsse

packi