


# Beleuchtung, Kurvenlicht

Beitrag von „antoni-toni“ vom 18. November 2012 um 21:15

:D:D:D tolle sache mit dem Forum.

Habe Aufgrund der Antwort von Wuppi den Fehler zusammen mit Ihm gefunden und beseitigt.

War bei uns beiden derselbe Fehler.  es handelt sich um eine kleine Platine mit insgesamt 7 Elektronikteilen drauf. Diese befindet sich am Stellmotor. Mann bekommt sie nicht bei Valeo und nicht bei VW. Haben den Fehler auf Grund von einem Fehlerlesegerät schön eingrenzen können. Der nette ... Händler um die Ecke wechselt einfach kompletten scheinwerfer, geht auch aber ist sauteuer. 