

Rost ist beim Touareg kein Thema ?

Beitrag von „Boni“ vom 20. November 2012 um 19:59

[Zitat von SOA](#)

Hallo,

das halte ich eher für eine Ausnahme bzw. VW hat seinen Korrosionsschutz ganz gut im Griff.

Als Ferndiagnose war da entweder mal etwas eingeklemmt, was den Lack beschädigt hat oder die Tür ist/war verstellt, so dass die Dichtung den Lack beschädigt hat.

Die Lackgarantie von VW greift erst bei Durchrostung und ist eine freiwillige Leistung, die in der Regel nur mit einem lückenlosen Checkheft gewährt wird. Wenn der Rost aber nur oberflächlich ist, sollte man das entfernen und mit Lack abdecken können, so dass es nicht weitergammelt und halbwegs passabel aussieht. Danach unbedingt die Einstellung der Tür und der Dichtung kontrollieren, damit es nicht gleich wieder losgeht.

Viele Grüße
Sven

Hallo Sven,

....Ich fahr die Tage mal zum 😊 und lass mich schlau machen.

Die Tür ist perfekt positioniert. Ob mal was eingeklemmt war ????

Gruß Boni