

Rost ist beim Touareg kein Thema ?

Beitrag von „Boni“ vom 20. November 2012 um 21:19

[Zitat von coala](#)

Servus,

eine, dem Verlauf des Rosts entsprechende Beschädigung, oder alternativ eine werkseitig Unzulänglichkeit des Korrosionsschutzes in diesem Bereich. Eine punktuelle Beschädigung würde auch eine (annähernd) kreisförmige Korrosion verursachen.

Grüße
Robert

"eine werkseitig Unzulänglichkeit des Korrosionsschutzes in diesem Bereich" halte ich im Moment für das wahrscheinlichste.

Wäre ja ein Ansatz um mal beim 😊 um Kulanz zu bitten.

Gruß
Boni