

Continental Cross Contact LX Sport zu verkaufen

Beitrag von „juma“ vom 22. November 2012 um 07:16

Servus,

ich gebe zu bedenken, dass die Reifengröße nicht freigegeben ist.

In 16" ist folgende Reifengröße vorgesehen: 235/70 R16 105T/H auf 7Jx16 ET 54.

Bei dem angebotenen Reifen wird -zumindest nach Berechnung- 2% zu wenig bei der Geschwindigkeit am Tacho angezeigt. Somit muss zum einen eine Eintragung erfolgen und zum anderen muss man den Tacho überprüfen lassen, wieviel er anzeigt im Verhältnis zur tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeit (kann man beim ADAC bspw machen lassen). Wenn dann bei der alten, freigegebenen Bereifung mehr als 2% mehr angezeigt wird, würde man für diese Bereifung keine Tachoangleichung benötigen, ansonsten schon.