

Luftfahrwerk eingefroren??

Beitrag von „curio“ vom 26. November 2012 um 09:18

Feuchtigkeit im System kommt auch ohne jede Undichtigkeit zustande, die im Kompressor aufgeheizte Luft kann mehr Wasserdampf aufnehmen, und der kondensiert dann in den kalten Leitungen wieder aus. da kann einiges zusammenkommen. Deshalb haben Kompressorenkessel unten einen Ablasshahn....

Abhilfe bei massiver Vereisung bringt wahrscheinlich ablassen der Feuchtigkeit (wenn möglich, weiß ich nicht) und vielleicht eine neue Trocknerpatrone.

Viel Erfolg

Achim