

Leck der Heckscheibenwaschanlage

Beitrag von „dreh“ vom 27. November 2012 um 21:44

Hi Marco,

wie gesagt; bis zur Hälfte hatte ich einigermaßen die Abdeckung lösen können und etwas "abheben" können.

Allein bis zu diesem Punkt brachen mehrere Zungen ab, eine vorsichtiger Vorgehensweise war mir nicht möglich.

Dabei tauchten zwei Klebestellen auf, alle "Schnappzungen" waren definitiv aus Plastik, die in Löcher im Blech eingehakt waren.

Von Spreiznieten oder Metallklammern weit und breit keine Spur.

Die "Klebestellen" sahen nicht provisorisch aus, sondern eher, als ob sie von Werk vorgesehen wären.

Vielleicht reden wir auch von unterschiedlichen Abdeckungen: Ich meine die auf der Innenseite oben über der klappbaren Heckscheibe.

Gruß

Dreh