

Luftfederung defekt...

Beitrag von „Fisch“ vom 30. November 2012 um 13:56

Hallo Robert,
danke für Deine Überlegungen. Soeben bekam ich einen Anruf von meinem ;). Das Ralais ist entgegen der Angaben im Reparaturleitfaden auch in meinem Dicken dort verbaut gewesen wie Marco es beschrieben hat.
Gut das ich die Anleitung dagelassen hatte.

Gruß
Fisch