

# Standheizung geht gleich wieder aus

Beitrag von „Darragh“ vom 1. Dezember 2012 um 19:36

Hallo zusammen

Mein Dicker war heute in der Werkstatt.

Zunächst einmal wurde der Fehlerspeicher ausgelesen.... kein Eintrag 🤔

Dann hat sich ein Mechaniker der Sache angenommen und schnell war klar, das es tatsächlich die Zusatzwasserpumpe war, welche ihren Dienst quittierte. (durchgebrannte Wicklung). *Daher auch die durchgebrannte Sicherung...*

Und wie das nunmal so ist, wenn man am WE zum Freundlichen fährt, stellte sich heraus, das diese nicht als Ersatzteil vorrätig ist und erst bestellt werden muß. Die Bestellung der WP ist raus und soll dann Montag gegen 14.00 Uhr eintreffen.

Also Termin für Dienstag Morgen gemacht und ich hoffe das ich den Dicken dann am Abend wieder abholen kann.

Kostenvoranschlag: ca. 250,00 € incl. Montage

Auf meine Frage hin, warum die STH bei defekter WP denn so eine starke Rauchentwicklung zeigt, sagte man mir, daß es sich bedingt durch die "Notabschaltung" um eine "unsaubere" Verbrennung des Kraftstoffes handelt und somit völlig normal sei. Nun, warten wir es ab...