

Kardanwelle - Schlagen / Vibration am Antriebsstrang - Kardanwellenlager

Beitrag von „Snowman24“ vom 2. Dezember 2012 um 18:04

Liebe Forumsgemeinde, liebe Bastler,

ich wende mich nun an Euch, da ich mit meinem Latein am Ende bin.

Bei meinem T. war der Gummi des Mittelwellenlagers defekt. Das ist schon ca. 1,5 Jahre her. Damals hatte ich in Deutschland keine Firma gefunden, welche die Kardanwelle repariert.

Also bin ich auf die Firma "DriveShaft" in Irland gestoßen.

(<http://www.driveshaft.ie>)

Dort habe ich eine überholte Kardanwelle gekauft und damit begann das Chaos.

Die erste Welle, welche ich verbaut habe, war nicht fahrbar.

Ab 40-50km/h vibrierte der Mitteltunnel und die Mittelarmlehne so stark, dass man meinte, es fliegt gleich irgendetwas davon.

Die zweite Kardanwelle, die von DriveShaft kam, hatte auch eine Unwucht, jedoch bei weitem nicht so stark.

Die dritte Kardanwelle zeigte anfangs keine Unwucht, zumindest dachte ich das.

Als es draussen kälter wurde, also weniger als 10° merkte ich ein leichtes vibrieren im Bereich der Mittelarmlehne, zwischen ca. 60-90km/h.

Da ich mit dem T. nicht so arg viel gefahren bin und der Meister einer Werkstatt meinte, das ist so gering, das macht gar nichts, bin ich damit bis vor ca. einem Monat damit herumgefahren.

Jetzt wo es wieder kälter wurde, habe ich das vibrieren wieder gemerkt.

Also habe ich eine neue Kardanwelle über einen Großhandel gekauft.

Dort habe ich auch schon die zweite Welle bekommen, weil die erste auch wieder eine Unwucht hatte.

Die zweite ist aber auch nicht viel besser.

Jetzt meine Frage an Euch:

Kann es sein, dass ich beim Einbau irgendwas falsch mache?

Ich habe den Reparaturleitfaden hier, wie man die Kardanwelle aus-/einbaut, sowie dann "entspannt".

Habt Ihr nen Tip für mich?

<https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/10169-kardanwelle-schlagen-vibration-am-antriebsstrang-kardanwellenlager/?postID=238872#post238872>

Die letzten beiden Wellen wurden in einem stabilen Karton angeliefert und die Gelenke waren darin fixiert.

Ich glaube, ich mache irgendetwas beim "entspannen" falsch, also beim anziehen des Lagerbocks der Kardanwelle.

BITTE UM HILFE!!! 🙄

Grüße
Marcus