

# Temperatursensor G62, Hauptlüfter läuft nach, Selbsteinbauversuch und ein paar Fragen

Beitrag von „NIUBEE“ vom 3. Dezember 2012 um 10:20

@ Coala: Gern geschehen. 😊👍

10.) Eine Sache habe ich noch vergessen:

Vor der Probefahrt den Fehlerspeicher löschen (lassen).

VCDS => Modul Motor, Fehlerspeicher löschen (sollte der G62 inkl. oben genannter Fehlermeldung vorhanden sein), Motor aus kurz warten Motor wieder an und nochmal im Modul Motor nachschauen ob der Fehler auch wirklich gelöscht ist.

Hat man einen billigen Nachbau (Finger weg) oder einen G62 mit falscher Spezifikation erwischt (der V8 hat einen **grauen G62** keinen grünen oder schwarzen!) bleibt der Fehler erhalten.

D.h. der Motor bleibt in einem speziellen Notlaufprogramm mit erhöhter Standdrehzahl, reduzierter Leistung und voll laufenden Lüfter.

Somit die 26 Euro für einen Original G62 inkl. O-Ring investieren. 😊