

# Dreck im Bereich Holm hinter Radhausschale

Beitrag von „Hannes H.“ vom 4. Dezember 2012 um 14:59

[Darragh:](#)

Hast du zufällig ein Foto von deinem verdreckten Kühler?

Ich denke, dass die Korrosion erst so ab ca. 8 Jahren wirklich beginnt, d.h. so ab Baujahr 2004 abwärts, dein 2007er sollte ja da noch nicht betroffen sein.

MfG

Hannes