


Dreck im Bereich Holm hinter Radhausschale


Beitrag von „Darragh“ vom 4. Dezember 2012 um 15:46

[Zitat von Hannes H.](#)

[...] Hast du zufällig ein Foto von deinem verdreckten Kühler? [...]

Hallo Hannes

Leider habe ich es versäumt ein paar Bilder vor und nach der Reinigung des Kühlers zu machen
Gelobe aber Besserung... 

Da ich des öfteren privat als auch beruflich im offenem Gelände unterwegs bin, kann es
durchaus sein, daß ich dieses bald nachreichen werde.... 

PS: Die Kühlschlitze waren von der Rückseite (unter der Radhausschale) nicht mehr als solche
zu erkennen.

Temperatur allerdings war immer im normalen Bereich (90° Öl - 110° Wasser)