

V10 Batterie im Kofferraum

Beitrag von „cali92“ vom 7. Dezember 2012 um 09:00

Guten Morgen liebe Touaregianer

Ich fahre (wieder) einen Touareg 5.0 V10, Jg. 2005. Das Fahrzeug stand jetzt 4 Monate bei einem Händler - keiner wollte ihn haben, da nahm ich ihn wieder mit 😊

Nun zum Problem:

Der Dicke hat ab Werk eine Standheizung verbaut, welche bis jetzt immer sehr gut lief. Nun - nach der langen Standzeit - geht sich nach kurzer Zeit wieder aus. Ich tippe da mal auf eine Unterspannung.

Frage:

Darf ich die Batterie im Kofferraum einfach so austauschen? Ich habe in einem anderen Forum gelesen, dass beide Batterien die gleiche Spannung haben müssen. Wer kann mir helfen?

Liebe Grüsse aus der weissen und kalten Schweiz!

Martin