

V10 Batterie im Kofferraum

Beitrag von „coala“ vom 7. Dezember 2012 um 09:43

Servus Martin,

willkommen bei den Touareg-Freunden!

Es stellt sich halt erst einmal die Frage, wie alt die Batterien sind, sprich, ob noch gut oder eben nicht. Das kann im Zweifelsfall die Werkstatt mit einem Testgerät prüfen. Das Phänomen mit der nach kurzer Laufzeit wieder stoppenden Standheizung könnte ja auch andere Ursachen haben, siehe z.B. [HIER](#).

Die Frage mit der gleichen Spannung beider Batterien bezieht sich wohl auf den aktuellen Ladezustand...? Ansonsten sind natürlich beides 12-Volt-Batterien 😊 Der Austausch selbst ist unproblematisch, denn neue Batterien sind vorgeladen und die Kollegin unter dem Fahrersitz ist ja schließlich auch nicht komplett leer. Hier ist im Übrigen nichts zu befürchten. Ungünstig ist nur, beide Batterien gleichzeitig zu tauschen ohne das Bordnetz extern zu stützen, denn dann werden durch die kurzzeitig nicht vorhandene Spannungsversorgung einige Fehlermeldungen generiert und auch diverse Komfortfunktionen müssen neu angelernt werden.

Grüße

Robert

P.S.: Habe dein Thema mal ins passende Unterforum verschoben.