

Tausch Differenzdrucksensor 3.0 TDI für 750,-€

Beitrag von „feuerwehrmann“ vom 9. Dezember 2012 um 21:34

Das sind 500€ zuviel, Die haben dich über den Tisch gezogen. GFS---Geführte Fehlersuche---194€ sind ca. 2 Stunden. Und dann noch mal GFS für 66€. Lass dir den Ausdruck des Eigendiagnoseprotokolls aushändigen (seht dir zu) da sind die Zeiten abgespeichert.... in ZE.. Da kann man sehen wie lange der Monteur die GFS durchgeführt hat.....

Mfg.... Thomas.....

V--6--TDI---WOWA---HOBBY---PREMIUM-----2013---