

## TII - Restwärme

Beitrag von „undertaker“ vom 13. Dezember 2012 um 21:49

[coala](#): Schöne (Wärme-) Bilder; kann man gut erkennen wie bei **Deinem** die warme Luft aus den Düsen strömt. Obwohl meiner wieder zum Service war ist und bleibt die Funktion der Restwärme "außer Betrieb". Es scheint wohl nur einen kleinen Teil der Baureihe zu betreffen und VW hat leider nicht die Courage diesen Fehler einzugestehen; Schade! Werde mich aber nicht mehr ewig darüber ärgern, bin schon auf der Suche nach einem Nachfolger meines T.; sicherlich nicht aus dem Hause VW. Gruß Thomas