

# Touareg R5 Generator Werkstatt (Batterie Symbol) Geruch Motorraum

Beitrag von „Darragh“ vom 14. Dezember 2012 um 08:47

[Zitat von bkool](#)

Danke für die Antwort und natürlich habt ihr Recht. ADAC Diagnose ging natürlich nicht.... Aber der Beste hat nur 12 Volt gemessen. Das einzigste was mir Angst macht ist der Geruch. Nicht das mir mein bester noch abfackelt, dann hätte sich das mit der schönen weihnachts Stimmung erledigt.

Diese Angst ist durchaus berechtigt, sollte es sich um einen Fehler in der Stromversorgung des Fahrzeuges handeln.

Meine Empfehlung, solange eine genaue Analyse des Fehlers, und das sollte deine Werkstatt anhand des Fehlerprotokolls ermitteln können, nicht vorliegt, besser das Fahrzeug nicht mehr bewegen.

Wünsche dir, daß jetzt kurz vor Weihnachten die Reparatur ein nicht so grosses Loch in deine Kasse frisst.

PS: Halte uns auf dem laufenden. ..