

# **Touareg R5 Generator Werkstatt (Batterie Symbol) Geruch Motorraum**

**Beitrag von „bkool“ vom 14. Dezember 2012 um 12:27**

Glaube nicht das es der zuheizer ist. Habe den Geruch sonst nie gehabt. Bei Vw kostet die Lichtmaschine 600 € und Einbau 300€. Die sagen aber die Lichtmaschine von den ist mit Halter und angeblich würden Zubehör Lichtmaschinen ohne Halter nicht passen. Ich habe eher das Gefühl die wollen mich mal wieder ausbeuten. Das kenne ich aber von Vw nicht anders. Hier in Bremerhaven ist echt mieser Kundenservice. Hat jemand schon Erfahrung mit der Halterung gemacht?!

MfG  
Benedikt