

Tausch Differenzdrucksensor 3.0 TDI für 750,-€

Beitrag von „Humvee“ vom 14. Dezember 2012 um 15:26

Hallo Hannes,

es wurde nur der Sensor getauscht und der wurde dann neu angelernt.

Welche es trifft kann ich nicht sagen, aber meiner war ja schon einer der letzten frei konfigurierbaren, da sollte man denken, das da schon alles in die Produktion eingeflossen sein sollte.

Orig. Sensor made in Germany und der neue made in Malaysia 😄