

Tausch Differenzdrucksensor 3.0 TDI für 750,-€

Beitrag von „Michael67“ vom 14. Dezember 2012 um 19:08

[Zitat von Humvee](#)

Weil es ja um den Sensor ging und nicht wegen der Motorabdeckung.

Billigere Variante um € 190.- ?

Der Sensor kostet ca. € 57.- (in A) ohne Einbau + 70 ZE (ca.42 min.) für den Austausch beim 😊

Hallo Thomas

Klar ging es um den Sensor.Aber warum so teuer?Soll deshalb wg. Unvermögen Anderer (Überfahren der Motorabdeckung)

eine Versicherung zahlen?

Das meinte ich damit.

Zum 2ten

Lies das mal

<https://www.touareg-freunde.de/showthread.php...Abgas+Werkstatt>

Dieses meinte ich mit"Billigere Variante".

Ist das o.k.?