

Vibration Touareg II Lenkrad / Fahrzeug

Beitrag von „miro.te“ vom 14. Dezember 2012 um 20:40

Hallo

Nach langer Wartezeit war mein Touareg für 2 Tage in der VW Garage in Schinznach Bad in der Schweiz.

Am Fahrwerk und anderen Fahrzeugteilen wurde nichts gefunden.

Alle Räder wurde nochmals "fein" gewuchtet, was auch immer das heissen soll. Das Resultat: das Lenkrad ist nun bis 140 kmh ruhig und es treten keine Vibrationen mehr auf. Ab 140 kmh ist es 3 bis 4 mal passiert und dies nur für einige Sekunden. Danach beruhigte sich das Lenkrad von selbst, ohne dass ich was gemacht hatte.

FAZIT nach 4 Monaten: in den meisten Fällen verursachen die Räder das Flattern des Lenkrads. Offenbar verkraftet Touareg nicht die geringste Unwucht. Bei meinem Fahrzeug waren es gerademal 5 g. bis 10 g. pro Rad. Es sind auch nicht alle Fahrzeuge betroffen. Ich kenne 2 Leute, welche keine Probleme mit Flattern haben. Wieso mein Fahrzeug solche Probleme hatte, konnte mir bisher kein Mensch sagen.

Nun hoffe ich auf ruhige Fahrt, auch nach dem Wechsel auf Sommerreifen! 🙄

Gruss an alle