

TII - Restwärme

Beitrag von „coala“ vom 15. Dezember 2012 um 00:19

Servus Thomas,

danke für die Rückmeldung bezüglich Zeilenumbruch 🙏

Zum eigentlichen Thema, der Restwärme, würde ich mal keine Klimmzüge machen. Für einen belastbaren Vergleich müsste man auch weitestgehend identische Umgebungs- und Messbedingungen schaffen. So ins Detail muss man aber gar nicht gehen, ganz davon abgesehen, dass dir das auch nicht weiterhelfen würde.

Die Kernaussage ist ja schnell getroffen: Bei vollständig betriebswarmen Motor, +2°C Außentemperatur, bedecktem Himmel (also keine signifikante Einstrahlung) und einer Temperatureinstellung von 22°C der Climatronic im Auto-Modus, ist die Restwärmefunktion in der Lage, die eingestellte Temperatur zumindest 30 Minuten lang relativ konstant zu halten. Funktioniert das bei deinem Fahrzeug nicht sehr ähnlich, dann ist halt technisch etwas anders oder auch defekt. Woraus gegebenenfalls ein etwaiger der Unterschied resultiert, das werden wir allerdings wohl selber nicht herausfinden können...

Grüße
Robert