

V6TDI - Ölverlust Bereich Kopf/Ventildeckel..?

Beitrag von „FALCONE“ vom 15. Dezember 2012 um 00:22

Habe leichten Ölverlust (Ölflecken auf Boden) - zwei VAG-Werkstätten können aufgrund Einbausituation keine verlässliche Diagnose stellen (kann Kopfdichtung, kann Ventildeckeldichtung, oder sonst ein Simmering..) sein.

Sonst keinerlei Auffälligkeiten (Kühlwasser sauber / kein Rauchen) am Fahrzeug.

Hat jemand Langzeiterfahrungen mit leichtem Ölverlust?

Hat jemand gute Werkstatt im Bereich 7 die sich um den Kopf des Dicken kümmert?

Hat jemand Erfahrung mit dem Motorenprofi in Bielefeld?

Gruß von NeuEinsteiger (..sollt an sich nur ein Winterfahrzeug sein, aber das wird mehr...)

image not found or type unknown

